МЕГЕОН

77007



ОСЕПОСТРОИТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ

руководство пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, Стандарты, Специальное заявление 2

Советы по безопасности 3

Введение, Особенности, Внешний вид и органы управления 5

Эксплуатация прибора, Уход и хранение 6

Технические характеристики, Гарантийное обслуживание, Комплект поставки 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

СТАНДАРТЫ

CE EAC

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Несоблюдение этих условий может привести к поражению лазерным излучением, или травмированию окружающих.
- Не работайте с прибором при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это опасно.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 2 часов.
- При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.
- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхность прибора в чистом и сухом виде.
- Работая с помощником, будьте предельно внимательны, чтобы его не травмировать.
- Пользователи, допущенные к работе с данным прибором – должны быть аттестованы по технике безопасности при работе с портативным лазерным оборудованием «Класса 2», и ознакомлены с устройством и приёмами работы с данным

прибором. Категорически запрещается допускать к работе с прибором необученный или не аттестованный персонал.

- Не пытайтесь изменить параметры лазера – это опасно.
- Действие лазерного облучения может вызвать поражения кожи или зрения. Включайте лазер только тогда, когда в зоне лазерного излучения нет людей или животных. Не смотрите прямо на лазерный луч.
- Прибор нуждается в ответственном хранении.
- Прибор потенциально опасен для детей. Храните его в месте недоступном для детей.
- Не работайте с прибором в темноте – это опасно для зрения.
- Не направляйте лазерный луч на объекты с высокой отражающей способностью (зеркальные покрытия, стекло, блестящий металл и др.) – возможно травмирование окружающих.
- Запрещается самостоятельно вскрывать прибор и производить его ремонт. Если прибор имеет неисправность – обратитесь к дилеру или в сервисный центр МЕГЕОН..
- Не используйте прибор в местах со взрывоопасными парами или пылью.
- Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента
- Не использовать прибор рядом с медицинским оборудованием жизнеобеспечения т.к. электромагнитное излучение может негативно воздействовать на него (кардиостимуляторы и т. д.).
- Не использовать прибор в самолетах и не направлять на них.
- Запрещается смотреть на лазерный луч через оптические линзы (например, окуляры, телескопы, очки и т. д.) Может вызвать повреждение глаз.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ И ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОР, ГЛЯДЯ В ЛИНЗУ ЛАЗЕРА!


ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 77007 является универсальным лазерным осепостроителем и может проецировать четыре вида луча: точка, горизонтальная/вертикальная линия, а также две пересекающиеся под прямым углом линии. Осепостроитель станет вашим незаменимым помощником в быту и на строительной площадке при выполнении различных работ.

ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный ударопрочный корпус.
- Встроенный в основание магнит для крепления на металлическую поверхность.
- Встроенные пузырьковые уровни для выравнивания в двух плоскостях.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Выходное окно излучения лазера.
2. Кнопка включения/выключения луча лазера.
3. Пузырьковые уровни.
4. Батарейный отсек.
5. Переключатель формы луча.
6. Резьбовое отверстие 5/8" для крепления на штатив.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите прибор на рабочую поверхность либо закрепите на поворотный механизм. Поворотный механизм имеет оборудован крепежным винтом под штатив (типоразмер винтового соединения 5/8"). Для выравнивания лучей по уровню прибор оборудован спиртовыми колбами.

2. Нажатием кнопки "**2**" включите луч.

3. Переключателем "**5**" - установите требуемую форму луча лазера. Доступные значения: вертикальная/горизонтальная линия, точка и две пересекающиеся под прямым углом линии.

4. В светлых помещениях для лучшей видимости луча лазера используйте специальные очки (в комплект не входят).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60ºС), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

- **Замена элементов питания.**

Для установки/замены элементов питания откройте крышку "**4**" батарейного отсека прибора. Установите новый комплект батарей. Закройте крышку отсека.

На период длительного хранения изделия удаляйте элементы питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество проецируемых видов лучей	**4**
Длина волны лазера, нм	**625-670 нм**
Максимальная мощность излучения, мВт	**1**
Виды лучей	**Точка, горизонтальная линия, вертикальная линия, перекрестие**
Источник питания	**2 батареи 1,5В тип AAA**
Габаритные размеры, мм	**85х60х35**
Масса	**75 гр.**

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. адрес и телефон для контакта;
2. описание неисправности;
3. модель изделия;
4. серийный номер изделия (при наличии);
5. документ, подтверждающий покупку (копия);
6. информацию о месте приобретения прибора.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН».

Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Осепостроитель МЕГЕОН 77007 - 1шт.

Мини-штатив - 1 шт.

Поворотный механизм - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.



МЕГЕОН

77007

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.