



* Подбирают при регулировании

C1, C7... C13 - конденсаторы КЭ1-11
 C2... C6 - конденсаторы КЭ3-11
 R1... R15, R17... R18 - резисторы проволочные
 R16 - терморезистор КМТ-8
 PA1 - измерительный механизм амперметра
 PV1 - измерительный механизм вольтметра
 PW1 - измерительный механизм ваттметра
 PPI - фазоуказатель

TA1 - трансформатор тока
 S1 - переключатель импульсный
 XP1, XP2 - штепсели
 SA1 - переключатель
 S81... S83 - переключатель ПКР
 X1... X12 - зажимы
 X13, X14 - перемычки